

MELLOMILA

| Nr. | | Klasse | B |
|-----|--------------|--------|---------|
| 1 | 1 (tidl.7 b) | | C |
| | 1 b | | C |
| | 3 | | C |
| | 4 a og b | | C (4 a) |
| | 5 | | C |
| | 6 | | C |
| | 8 | | C |
| | 11 | | C |
| | 12 | | C |
| | 13 (revet) | | - |
| | 14 | | C |
| | 15 | | C |
| | 16 | | - |
| | 17 a | | C |
| | 17 b | | C |
| | 18 | | C |
| | 19 | | C |
| | 20 | | C |
| | 26 | | C |
| | 28 | | C |
| | 29 | | B |
| | 30 | | C |
| | 31 | | C |
| | 33 | | C |
| | 35 | | C |
| | 37 | | C |
| | 38 | | C |
| | 40 | | C |
| | 41 | | C |
| | 42 | | C |
| | 43 | | C |
| | 44 | | C |
| | 45 | | C |
| | 46 | | C |
| | 48 a | | C |
| | 48 b | | C |
| | 49 | | - |


I.

| | |
|---|------------------------|
| Gate Mellomila nr. 1 (tidligere 7B) | |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Trondheim kommune | |
| Takst kr. 3000000 Areal tomt 7843 m ² bygninger m ² | |
| Bruk Skoler | |
| Oppført 1877 | |
| Oppført <small>KJENT</small> _____ tidligst _____ senest _____ omkring _____ <small>ANTATT</small> | |
| Siste brann _____ Tidligere branner _____ | |
| Byggherre _____ Oppr. bruk skole | |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype _____ | |
| Hovedmål _____ Etasjer 3 | |
| Grunnmur Stein. <i>v.</i> utv. | Kjeller |
| Vegger Tegl, m. _____ | Under hele huset. |
| Tak Valmtak, skifer, profilert og fortannet gesims-kasse av tegl. | |
| Eksterier Symetrisk teglfasade med stor trefagsvinduer horisontalt delte m to ruter i hvert fag. Tegl i bue over vinduer. Kraftig pilaster midt på huset. Horisontal bånd under | |
| Interior Modernisert. 2.etg.vinduer. Fortannes. | |
| Gårdsplass, Skoleplass, asfaltet. | |
| Uthus Ingen. | |
| Ombygging 1955. Utvendig trapp oppført, samt div. forandringer. | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser |
| | Positive |
| | Vedlikeholdstilstand A |
| | Antikvarisk tilstand B |
| | Arkitekturvurdering B |
| | Miljøvurdering B |
| | Prioritering C. |
| | Dato 7.10.1974 |
| | Sign J.T. |

| | | |
|--|------|-------------------|
| Gate Mellomila | | nr. 1 (tidl. 7B) |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
| <p style="text-align: center;">cvtlla</p> | | |

I.

| | |
|---|--|
| Gate Mellomila nr. 1 | |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Trondheim kommune | |
| Takst kr. 3000000 Areal tomt 7843 m ² bygninger m ² | |
| Bruk Institusjon - vevstue - bolig | |
| Oppført 1839 | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann | Tidligere branner |
| Byggherre | Oppr. bruk skole |
| Arkitekt | |
| Plantype | |
| Hovedmål | Etasjer 2 |
| Grunnmur Puset stein, dårlig puss | Kjeller |
| Vegger Stående panel, tømmer | Delvis. Utvå kjeller- nedgang. |
| Tak Valmtak, tegl. | |
| Eksterior | Symmetrisk fasade m.T-post vinduer m. to ruter i øvre felt. Flat profilert omramming m. overbord på konsoller og fortanning under. På bakside en del midt-hengslede vinduer m. småruter og empirelign. omramming. Trolig opprinnelige. Kraftige hor.bånd under gesims. |
| Interior | |
| Gårdsplass | Laftekasser på gårdsfasade. |
| Uthus | Asfaltert. |
| Ombygging | Ingen. |
| | 1876 Se prof. (11/3) (BA) |
| | 1923 Endring av skolebygn. (27/6) (BA) |
| | 1955 Støping av utvendig trapp. Dør i gjennmurt døråpning. (BA) |
| Tegninger, oppmålinger | 1923 Planer, snitt, fasade for ominnredn. Sit.plan 1.1000(BA) |
| | 1965 Sit.plan (BA) |
| *) Interiør. Hovedrom 1. etg. Gamle paneler og listeprofil Horisontalbånd midt på vegg. Ellers modernisert. | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser Positive, men i oppløsning. |
| | Vedlikeholdstilstand B |
| | Antikvarisk tilstand A-B |
| Arkitekturvurdering B | |
| Miljøvurdering B | |
| Prioritering B | |
| Dato 20/9.74 | |
| Sign J.T. | |


| | | |
|--|------|-------|
| Gate Mellomila | | nr. 1 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | |

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse



I.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Gate | Mellomila | nr- 15 1B |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | |
| Takst kr. | 3 000 | Areal tomt m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | |
| Oppført | tidligst | senest omkring |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | |
| Plantype | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur | Pusset mur | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, liggende glatt panel | |
| Tak | Saltak, tegl. | Delvis. (N ³) |
| Eksterior | Symetriske fasader med to-fags vinduer med tre ruter i faget. Flat prof. empire omramming. Art.no 14 smijerns konsoller på baksiden over inngangsdør med overlysvindu. | |
| Interior | En del eldre listeprofiler. | |
| Gårdsplass, | Ila skoleplass | |
| Uthus | Ingen. | |
| Ombygging | | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| | Ønskelige forandringer Tak over inngang. endres. | |
| | Omgivelser Positive, men i oppløsning | |
| | Vedlikeholdstilstand | B |
| | Antikvarisk tilstand | B |
| | Arkitekturvurdering | B |
| | Miljøvurdering | B |
| | Prioritering | C |
| | Dato | 20.9.74. |
| | Sign | J.T. |

| | |
|--|--------|
| Gate Mellomila nr. 1B | |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |
|  | 141.4A |

I.



| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Gate | Mellomila | nr. | 3 |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | | |
| Takst kr. | 18 000 | Areal tomt | 98 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | | |
| Oppført | _____ | tidligst | _____ senest _____ omkring <u>1800</u> |
| <small>KJENT</small> | | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | Jac. Andr. Stavseth | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | Etasjer | | |
| Grunnmur | Forblendet m. skifer | Kjeller | |
| Vegger | Tømmer, stående panel | | |
| Tak | Saltak, tegl | | |
| Eksterior | Symetrisk fasade. 2-fags vinduer midthengsl. i 1. et. 3 ruter i hvert fag. (Seinere butikkvindu i vestre halvdel). Flat profilert empire omramming, også ved inngang. | | |
| Interior | Ny inng.dør. | | |
| Gårdsplass, Uthus | | | |
| Ombygging | 1875 Se prot. (31.3.) (BA) 1935 Melkesalg fra luke i gavlen mot gårdsplass | | |
| Tegninger, oppmålinger | | | |
| | | Ønskelige forandringer Butikkvindu erst. med opprinnelige vinduer | |
| | | Omgivelser Positive, men i oppløsning | |
| | | Vedlikeholdstilstand | B |
| | | Antikvarisk tilstand | B |
| | | Arkitekturvurdering | C |
| | | Miljøvurdering | C |
| | | Prioritering | C |
| Dato | 20.9.74 | | |
| Sign | L.F. | | |

| | | |
|--|------|--------|
| Gate Mellomila | | nr. 3 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | 141,5 |
|  | | 141.5A |

I.

| | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Gate Mellomila | | nr. 4 a + b | |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | A/S Aksel Brun | | |
| Takst kr. | 250.000 | Areal tomt 1784 m ² | bygninger m ² |
| Bruk | Bolig, lager. | | |
| Oppført | _____ | tidligst _____ | senest _____ omkring _____ |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> | |
| Siste brann | | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | | |
| Grunnmur | Pusset stein. | Kjeller | |
| Vegger | Tømmer, stående panel. | | Delvis. |
| Tak | Saltak tegl. | | |
| Eksterior Jevnt fordelte tofags vinduer m. tre ruter. Flat profilert omramming. Empirelign. dørportal m. overlysvindu. Fyllingsdør. | | | |
| Interior En del eldre listeprofiler. | | | |
| Gårdsplass, Grus. | | | |
| Uthus 1 etg. bind.v., dårlig. | | | |
| Ombygging | | | |
| 1876 Se prot. (19.7.) (BA) | | | |
| 1895 Vekthus. (BA) | | | |
| 1901 Ny snekkerfabr. Heving av dampsgas vestre vegg. (BA) | | | |
| 1917 Innredn. av kontorlokaler og beboelsesrom i snekkeri-fabrikk. (BA) | | | |
| 1917 Snekkeribygn. med stall. (BA) | | | |
| 1917 Uthusbygn. m. vedbuer og WC. (BA) | | | |
| Tegninger, oppmålinger | | | |
| 1895 Planer, fasade for vakthus 1:100. (BA) | | | |
| 1900/01 Planer, fasada, snitt av ny snekkerfabr. 1:100 (BA) | | | |
| 1917 Planer, snitt, fasade for innr. av snekkerfabr. 1:100 (BA) | | | |
| 1917 Planer, snitt, fasade for ny snekkeribygn. med stall. 1:100 (BA) | | | |
| 1917 Planer, snitt, fasade for uthusbygn. 1:100 (BA) | | Ønskelige forandringer | |
| 1917 Planer, snitt, fasade for tilbygg til dampsg. 1:100. Sit.plan 1:500 (BA) | | Bör males og oppusses. | |
| 1918 Planer for sentralvarmeanlegg 1:100 (BA) | | Omgivelser | |
| 1923 Sit.plan 1:1000 (BA) | | Delvis positive. | |
| 1917 Tilbygg dampsg. (BA) | | Vedlikeholdstilstand C | |
| 1918 Sentralvarmeanlegg (BA) | | Antikvarisk tilstand B | |
| 1923 Åpent treskur. (BA) | | Arkitekturvurdering B | |
| 1932 Innredn. av tidl. kontorer til øiligheter. (BA) | | Miljøvurdering C | |
| 1936 Eiendommen delt. (BA) | | Prioritering 4a : C | |
| | | Dato 23.9.74 | |
| | | Sign J.T. | |

| | |
|--|-------------|
| Gate Mellomila | nr. 4 a + b |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |



I.

| | |
|--|---|
| Gate Mellomila nr. 5 | |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Trondheim kommune | |
| Takst kr. 15 000 Areal tomt 92 m ² bygninger m ² | |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| <small>KJENT</small> | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype _____ | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 2 |
| Grunnmur Pusset stein | Kjeller _____ |
| Vegger Tømmer, liggende faspanel | Delvis. |
| Tak Saltak, tegl. | |
| Eksterior Ca. 1890: T-post vinduer, overbord på konsoller, profilert omramming, horisontalbånd med fortanning 2-fløyet inn- gang med glassfelt over. | |
| Interior _____ | |
| Gårdsplass, Hellelagt | |
| Uthus Opprinnelige, 1.etg. bind.verk. Ubebodd, Bra vedlikeh. | |
| Ombygging 1893 Heving av taket i 2.etasje. Høyere grunnmur (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger 1893 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA). | |
| | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser Positive. |
| | Vedlikeholdstilstand B |
| | Antikvarisk tilstand B |
| | Arkitekturvurdering B |
| | Miljøvurdering C |
| | Prioritering C |
| | Dato 21.9.1974 |
| | Sign J.T. |

| | | |
|--|-----------|-------|
| Gate | Mellomila | nr. 5 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |

141.6




141.6A



141.5

I.


| | | |
|---|------------------------|--|
| Gate Mellomila | | nr. 6 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 Jensen, Inga | | |
| Takst kr. | 15.000 | Areal tomt 224 m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | | |
| Oppført | tidligst | senest omkring |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | | Tidligere branner |
| Byggherre | | Oppr. bruk |
| Arkitekt | | |
| Plantype Svalgangshus. | | |
| Hovedmål | | Etasjer 2 |
| Grunnmur | Pusset stein. | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, stående panel. | Delvis. |
| Tak | Saltak, tegl. | |
| Eksterior T-post-vinduer i grupper. Flat omramming m. empirelign. overstykke. Laftekasse. Flaggstang. | | |
| Interior Delvis modernisert. | | |
| Gårdsplass, Gress, uryddig, liten pen hage. | | |
| Uthus En og to et., bind.verk. Nyere dato. | | |
| Ombygging | | |
| 1876 Heving av hus og heving av tak. (BA) | | |
| 1932 Innredn. av störrhus i uthus. (BA) | | |
| 1936 Påbygging av törkeloft på vedbu. (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| 1932 Plan, snitt for störrhus 1:100 (BA) | | |
| 1936 Planer, snitt for vedbod. Sit.plan 1:500 (BA) | | |
| | | Ønskelige forandringer |
| | | Positive. |
| | | Omgivelser |
| | | Positive. |
| Vedlikeholdstilstand | | B |
| Antikvarisk tilstand | | B |
| Arkitekturvurdering | | B |
| Miljøvurdering | | C |
| Prioritering | | C |
| Dato | 23.9.74 | |
| Sign | J.T. | |

| | | |
|--|--|--------------|
| Gate Mellomila | | nr. 6 |
| Eldre bilder | | Foto |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | |

141.8

I.


| | |
|--|--|
| Gate Mellomila nr. 8 | |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Trondheim kommune | |
| Takst kr. 22.000 | Areal tomt 179 m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype <i>Tretrussplan</i> | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 2 |
| Grunnmur Pusset stein, sprukket. | Kjeller Delvis. |
| Vegger Tømmer, stående panel. | |
| Tak Saltak, tegl. Gesimskasse på konsoller. | |
| Eksterior To-fagsvinduer m. tre ruter i hvert fag. Flat omramming, overbord på konsoller. Smårutet loftsvindu i gavl. Laftekasser. | |
| Interior | |
| Gårdsplass, gress. Rommelig. | |
| Uthus To et. Dårlog. Trolig opprinnelig. | |
| Ombygging | |
| 1867 Se prot. (12/10) (BA) | |
| 1876 Se prot. (16/8) | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| Ønskelige forandringer | |
| Trenger å males. | |
| Omgivelser | |
| Delvis positive. | |
| Vedlikeholdstilstand | C |
| Antikvarisk tilstand | B |
| Arkitekturvurdering | B |
| Miljøvurdering | B |
| Prioritering | C |
| Dato | 23.9.74 |
| Sign | J.T. |

| | | |
|--|-----------|-------|
| Gate | Mellomila | nr. 8 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | |
| 141.9A | | |

I.

| | |
|--|--|
| Gate Mellomila | nr. 11 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Trondheim kommune | |
| Takst kr. 12 000 | Areal tomt 122 m ² , bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype <i>Treromsplan</i> | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 2 |
| Grunnmur Pusset mur | Kjeller |
| Vegger Tømmer stående panel | |
| Tak Saltak tegl. | |
| Eksterior To-fags vinduer m. tre ruter nede, to ruter oppe. Overbord med fortanninger, flat omramming. Enkel dør med vinduer over. | |
| Interior _____ | |
| Gårdsplass, Uthus _____ | |
| Ombygging 18858 Se prot. 13.10. (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| Ønskelige forandringer | |
| Omgivelser | |
| Positive | |
| Vedlikeholdstilstand | B |
| Antikvarisk tilstand | B |
| Arkitekturvurdering | B |
| Miljøvurdering | B |
| Prioritering | C |
| Dato | 20.9.74 |
| Sign | J.T. |

| | | | |
|--|-----------|-----|----|
| Gate | Mellomila | nr. | 11 |
| Eldre bilder | Foto | | |
| Litteratur | | | |
| Kilder | | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | | |
| Kultur-, personalhistorie | | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | | |
| Fremtidige planer | | | |




141.9A

143.71


I.

| | | |
|------------------------|--|--|
| Gate | Mellomila | nr. 12 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | |
| Takst kr. | 30 000 | Areal tomt 225 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | |
| Oppført | tidligst | senest omkring |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | |
| Plantype | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur | Pusset stein (mur) | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, stående panel | Delvis |
| Tak | Vinkel saltak, tegl | |
| Eksterior | T-post vinduer i grupper. Flat, delv. profilert omramming. Overstykke 1. etg. hor.bånd | |
| Interior | En del eldre lister og paneler | |
| Gårdsplass, | Rommelig gressplen, ustelt | |
| Uthus | 2 etg. ubebodd, dårlig. Nye boder mot gata. | |
| Ombygging | 1928 Ominnredn. (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| | Ønskelige forandringer Boder males | |
| | Omgivelser Positive | |
| | Vedlikeholdstilstand | B |
| | Antikvarisk tilstand | B |
| | Arkitekturvurdering | B |
| | Miljøvurdering | B |
| | Prioritering | C |
| Dato | 23.9.74 | |
| Sign | J.T. | |

| | | |
|--|-----------|--------|
| Gate | Mellomila | nr. 12 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | 141.11 | |

I.

| | | |
|---|---|--|
| Gate | Mellomila | nr. 13 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | |
| Takst kr. | 15 000 | Areal tomt 129 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | |
| Oppført | tidligst _____ | senest _____ omkring 1800 ?? |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | 1974 | Tidligere branner |
| Byggherre | | Oppr. bruk |
| Arkitekt | | |
| Plantype | | |
| Hovedmål | | Etasjer 2 |
| Grunnmur | Pusset mur, dårlig fund. | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, stående panel | |
| Tak | Saltak, tegl. | Delvis. |
| Eksterior | Enkel fasade m/tofags vinduer m/to ruter. Flat omramming m/profilert over stykke. Laftekasser. | |
| Interior | | |
| Gårdsplass, Uthus | | |
| Ombygging | | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| 1808: Solgt av Erik Andersen Kroppan til Haagen Dahl. | Ønskelige forandringer Gjenoppbygging som opprinnelig. | |
| Ingen opplysninger i BA Sterkt skadet ved brann 1974 | Omgivelser Positive | |
| Revet 1975 | Vedlikeholdstilstand Antikvarisk tilstand Arkitekturvurdering Miljøvurdering Prioritering | |
| | Dato | 20.9.74 |
| | Sign | J.T. |

| | | |
|--|------|--|
| Gate Mellomila | | nr. 13 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
| | |  |
| | | 143.72 |

I.

| | | | |
|--------------------------------|---|----------|------------------|
| Gate Betegnelse | Mellomila | nr. | 14 |
| Eier 1970 Takst kr. Bruk | Kroppan, Bergljot 65000 Areal tomt 232 m ² bygninger m ² Bolig, forretning | | |
| Oppført | KJENT | tidligst | senest |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre Arkitekt | Oppr. bruk | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | | |
| Grunnmur Vegger | Tømmer, Liggende faspanel | Kjeller | Under hele huset |
| Tak | Saltak, skifer | | |
| Eksterior | T-postvinduer i 2 etg, større butikkvinduer nede samt en enkel- og en dobbelfløyet inng.dør. Alt med flat profilert omramming og overbord på konsoller. Bredt hor.bånd mellom etasjene og nederst mot grunnmur. | | |
| Interior | Modernisert. | | |
| Gårdsplass, Uthus | Gress, heller. Ustelt. Tilbygg i pusset mur, 2 etg., bakre del bebodd. | | |
| Ombygging | 1907 2.et. bakbyggn. og 1. et. tilbygg (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | 1899 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) 1900 Sit. plan 1:1000 (BA) 1907 Planer, snitt, fasade for bakbyggn. 1:100 (BA) | | |
| | Ønskelige forandringer Forandring av skilter og reklame | | |
| | Omgivelser Positive | | |
| | Vedlikeholdstilstand | B | |
| | Antikvarisk tilstand | C | |
| | Arkitekturvurdering | C | |
| | Miljøvurdering | B | |
| | Prioritering | C | |
| | Dato | 23.9.74 | |
| | Sign | J.T. | |

| | | | |
|--|-----------|-----|----|
| Gate | Mellomila | nr. | 14 |
| Eldre bilder | Foto | | |
| Litteratur | | | |
| Kilder | | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | | |
| Kultur-, personalhistorie | | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | | |
| Fremtidige planer | | | |



141.12A



141.14

I.

| | |
|--|--|
| Gate Mellomila | nr. 15 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Johansen, Rolv | |
| Takst kr. 20 000 | Areal tomt 145 m ² . bygninger m ² |
| Bruk | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype Delv. svalgangshus | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 2 |
| Grunnmur Pusset stein | Kjeller |
| Vegger Tømmer, stående panel, | Delvis |
| Tak Saltak, tegl. | |
| Eksterior Velordnet fasade m. tofags vinduer m. to ruter, mindre format. 2. etg. Flat omramming m. pilaster. Tofløyet portdør m. gresk høgt profilert søyleomramming. Laftekasser. | |
| Interior | |
| Gårdsplass, Hellelagt, trangt, utvendig kjellernedgang | |
| Uthus Opprinnelig, stående panel, delv. bind.verk. Bra | |
| Ombygging | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| Planer, snitt, fasade for gammelt størhus (BA) | |
| | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser |
| | Positive |
| | Vedlikeholdstilstand B |
| | Antikvarisk tilstand B |
| | Arkitekturvurdering B |
| | Miljøvurdering B |
| | Prioritering C |
| Dato | 20/9.74 |
| Sign | J.T. |

Gate Mellomila nr. 15

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer




141.9

I.

| | | | |
|------------------------|--|---|--|
| Gate | Mellomila | nr. | 16 |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Hepsø, Arvid | | |
| Takst kr. | 35000 | Areal tomt | 122 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Vaskeri | | |
| Oppført | <small>KJENT</small> _____ | tidligst _____ | senest _____ omkring <small>ANTATT</small> _____ |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | | | Oppr. bruk |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | | | Etasjer 2 |
| Grunnmur | Pusset stein | | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, eternitplater | | |
| Tak | Saltak | | |
| Eksterior | Jevnt fordelte mindre to-fags vinduer med hele ruter | | |
| Interior | Modernisert | | |
| Gårdsplass, Uthus | Overbygget, lagringsplass To et. nyere, del av vaskeri | | |
| Ombygging | 1866 Se prot. (11.9.) (BA) 1902 Bakerovn i kjøkkenet (BA) 1948 2 wc i bakbygn. (BA) 1957 1. et. tilbygg av tre (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | 1902 Planer, snitt bakeri 1:100 (BA) 1948 Planer bakbygn. 1:50 (BA) 1957 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) | | |
| | | Ønskelige forandringer Fasade bør paneles | |
| | | Omgivelser Positive | |
| | | Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand - Arkitekturvurdering C Miljøvurdering C Prioritering - | |
| | | Dato | 23.9.74 |
| | | Sign | J.T. |


I.

| | | |
|---|--|---|
| Gate Betegnelse | Mellomila | nr. 17 a |
| Eier 1970 Takst kr. Bruk | Kiær, Ranheid 40000 Areal tomt Bolig | 142 m ² bygninger m ² |
| Oppført <small>KJENT</small> | tidligst _____ | senest _____ omkring <small>ANTATT</small> _____ |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre Arkitekt | Oppr. bruk | |
| Plantype | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur Vegger Tak | Pusset stein Tømmer, liggende faspanel Murt gavl, portrom. Saltak, tegl. | Kjeller Under hele huset. |
| Eksterior Interior Gårdsplass, Uthus | Krysspostvinduer, med empireinnramming Symetrisk fasade, brutt av enkel inngangsdør foran, samt to-fløyet gårdsdør m. vindu over. Horisontal bånd med for- tåning og enkel profilert gesimskasse. Trapprekverk av jern. Buet portgang, m. oppgang i 2. etasje fra gårdsgang. Delvis hellelagt. Bind.verk, stående panel, opprinnelige. | |
| Ombygging | 1876 Se prot. (5/7) (BA) 1877 Se prot. (21/7) (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| | | Ønskelige forandringer |
| | | Omgivelser Positive. |
| | | Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C |
| | | Dato 20.9.74 Sign J.T. |

| | |
|--|------|
| Gate Mellomila , nr. 17a | |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |
|  <p>141.10</p> | |


I.

| | | |
|--|--|--|
| Gate Mellomila | | nr. 176 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Jössås, Guttorm | |
| Takst kr. | 35.000 | Areal tomt 176 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Boliger | |
| Oppført | tidligst | senest |
| <small>KJENT</small> | | |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | |
| Plantype | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur | Pusset stein. | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, stående panel. Tilbygg bind.verk. | Delvis |
| Tak | Saltak skifer. | |
| Eksterior | Symmetrisk fasade m. to fags vinduer m. hele ruter. Enkel flat omramming. Nyere vinduer. | |
| Interior | | |
| Gårdsplass, Uthus | Stor gårdsplass, delvis heller. Ubebodd, bind.verk en etg. | |
| Ombygging | | |
| 1876 Se prot.(22.6) (BA) | | |
| 1948 Utvidelse av trappehuset. (BA) | | |
| 1958 Tilbygg i 2. et. m. kjøkken i 1. et. Bad + WC i 2.et.(BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| 1958 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) | | |
| | | Ønskelige forandringer |
| | | Omgivelser |
| | | Positive |
| | | Vedlikeholdstilstand B |
| | | Antikvarisk tilstand C |
| | | Arkitekturvurdering B |
| | | Miljøvurdering B |
| | | Prioritering C |
| | | Dato 20.9.1974 |
| | | Sign J.T. |

| | | |
|--|------|--------|
| Gate Mellomila | | nr. 17 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | |
| 141.10A | | |


I.

| | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|
| Gate | Mellomila | nr. | 18 |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | | |
| Takst kr. | 15 000 | Areal tomt | 147 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | | |
| Oppført | _____ | tidligst | _____ senest _____ omkring _____ |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> | |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | Oppr. bruk | | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | Svalgangshus | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | | |
| Grunnmur | Pusset stein | Kjeller | |
| Vegger | Tømmer, stående panel | Delvis. Utvendig nedgang. | |
| Tak | Saltak, tegl | | |
| Eksteriør | Tilnærmet symmetrisk plasserte to-fags vinduer med to ruter. Flat profilert omramming. | | |
| Interiør | En del eldre dører og lister. Synlige bjelker 2. et. | | |
| Gårdsplass, Uthus | Heller, brostein To et. ubebodd, bolig opprinnelig. Dårlig. | | |
| Ombygging | 1862 Se prot. (26.6.) (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | | | |
| | | Ønskelige forandringer | |
| | | Omgivelser Positive | |
| | | Vedlikeholdstilstand | C |
| | | Antikvarisk tilstand | B |
| | | Arkitekturvurdering | B |
| | | Miljøvurdering | B |
| | | Prioritering | C |
| | | Dato | 23.9.74 |
| | | Sign | J.T. |

| | |
|--|---------------|
| Gate Mellomila | nr. 18 |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |
|  <p data-bbox="737 1506 858 1555">141.4A</p> | |

I.

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|---|
| Gate | Mellomila | nr. | 19 |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Wiik, Anna | | |
| Takst kr. | 25000 | Areal tomt | 120 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | | |
| Oppført | _____ | tidligst | _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | Oppr. bruk | | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | Etasjer 1½ | | |
| Grunnmur | Pusset stein | Kjeller | |
| Vegger | Tømmer, liggende faspanel | Delvis | |
| Tak | Saltak, tegl, ark m. vindu. | | |
| Eksterior | Enkel fasade med T-postvinduer med hele ruter. Flat profilert omramming med 1890 preg. Trolig modernisert. Ny dør. | | |
| Interior | | | |
| Gårdsplass, Uthus | Nye uthus, ubebodd. 1 et. bindingsverk. | | |
| Ombygging | 1868 Se prot. (26.5.) (BA) 1911 Ny kjeller. Heving av taket i 1. et. Nytt tak. (BA) 1959 Tilbygg i mur på 1 et. mot gårdsplass (ved riving av uthusparti) for skyllerom og wc. Heving av taket på det gamle uthus 1 m. for tørkeloft. (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | 1911 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) 1952 Plan 1. et. h.bygn. Plan, snitt uthus 1:100 (BA) | | |
| | | Ønskelige forandringer | |
| | | Ny dør. | |
| | | Omgivelser | |
| | | Delvis positiv. | |
| | | Vedlikeholdstilstand | B |
| | | Antikvarisk tilstand | C |
| | | Arkitekturvurdering | C |
| | | Miljøvurdering | B |
| | | Prioritering | C |
| | | Dato | 20.9.74 |
| | | Sign | J.T. |

| | | |
|--|------|--------|
| Gate Mellomila | | nr. 19 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | |
| 141.12 | | |

I.

| | | |
|------------------------|--|--|
| Gate | Mellomila | nr. 20 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | |
| Takst kr. | 18000 | Areal tomt 123 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | |
| Oppført | tidligst | senest |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | |
| Plantype | Svalgangshus | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur | Pusset stein, sprukken. | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, liggende panel | Delvis |
| Tak | Saltak, tegl | |
| Eksterior | T-postvinduer i grupper m. flat profilert omramming, overbord på konsoller. Hor.bånd og stående panel under vinduer 1. et. | |
| Interior | En del eldre paneler. | |
| Gårdsplass, | Brolagt, uryddig. | |
| Uthus | En et. ubebodd. Av nyere dato, bra. | |
| Ombygging | 1867 Se prot. (27.8.) (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| | | Ønskelige forandringer |
| | | Omgivelser Delvis positive men i oppløsning |
| | | Vedlikeholdstilstand C |
| | | Antikvarisk tilstand B |
| | | Arkitekturvurdering B |
| | | Miljøvurdering B |
| | | Prioritering C |
| | | Dato 23.9.74 |
| | | Sign J.T. |

| | | |
|--|-----------|--------|
| Gate | Mellomila | nr. 20 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |



141.15



141.15A

l.

| | | |
|---|---|---|
| Gate | Mellomila | nr. 26 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 Bakken, Lilly Larsen | | |
| Takst kr. | 18000 | Areal tomt 108m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | | |
| Oppført | tidligst | senest omkring |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann Tidligere branner | | |
| Byggherre | | Oppr. bruk |
| Arkitekt | | |
| Plantype | | |
| Hovedmål | | Etasjer 2 |
| Grunnmur | Tømmer, liggende faspanel | Kjeller |
| Vegger | Stående panel under vinduer i 1. etasje | |
| Tak | Saltak, tegl. | Delvis. |
| Eksterior | Nye hele vinduer i grupper, Flat profilert omramming. Inngangsdøren med vindu over, | |
| Interior | En del eldre listeprofiler. | |
| Gårdsplass, Uthus | To etg. ubebodd, dårlig. | |
| Ombygging | | |
| 1862 Se prot. (11/7) (BA) | | |
| 1863 Se prot. (7/5) (BA) | | |
| 1899 Tilbygg av mur i 2. etasje mot gårdsplass (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| | | Ønskelige forandringer |
| | | Vinduer forandres til opprinnelige. |
| | | Omgivelser |
| | | Delvis positive. |
| | | Vedlikeholdstilstand C |
| | | Antikvarisk tilstand C |
| | | Arkitekturvurdering C |
| | | Miljøvurdering B |
| | | Prioritering C |
| | | Dato 23.9.74 |
| | | Sign J.T. |

| | |
|--|------|
| Gate Mellomila nr. 26 | |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |



143.75


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

| | |
|---|--|
| Gate Mellomila | nr. 28 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Bøe, Johan | |
| Takst kr. 14 000 | Areal tomt 133 m ² bygninger m ² |
| Bruk | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring 1800 *) |
| <small>KJENT</small> | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner |
| Byggherre | Oppr. bruk |
| Arkitekt | |
| Plantype | |
| Hovedmål | Etasjer 2 |
| Grunnmur Mur forblendet med skifer | Kjeller |
| Vegger Tømmer, stående panel | Delvis |
| Tak Saltak, tegl | |
| Eksterior Grupperte vinduer, kvadratiske i 2. et. Tofagsvinduer med to ruter i hvert fag. Flat profilering med kraftig overbord. Laftekasser. Dør med overvinduer, smårutede vinduer mot bakgård. | |
| Interior En del gamle paneler og liste-profiler. Enkelte rom godt bevart. | |
| Gårdsplass, Gressplen, delvis hellelagt. | |
| Uthus 1 et., ubebodd, nyere, bra vedlikehold. | |
| Ombygging | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| *) 1806: Solgt av Engel Sivertsen til Sivert Engelsen Wilman | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser Delvis positive. |
| | Vedlikeholdstilstand (B-C) |
| | Antikvarisk tilstand (A-B) |
| | Arkitekturvurdering A |
| Miljøvurdering B | |
| Prioritering C | |
| Dato 23.9.74 | |
| Sign J.T. | |

| | | | |
|---|-------------|------------|----|
| Gate | Mellomila | nr. | 28 |
| Eldre bilder | Foto | | |
| Litteratur | | | |
| Kilder | | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | | |
| Kultur-, personalhistorie | | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | | |
| Fremtidige planer | | | |



143.74

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

| | | |
|---|--|--|
| Gate | Mellomila | nr. 29 |
| Betegnelse | Ila skole | |
| Eier 1970 | | |
| Takst kr. | 000 | Areal tomt m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig, forretninger | |
| Oppført | tidligst | senest omkring |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Mathias Schive | Oppr. bruk Skipperhus til 1770 |
| Arkitekt | | derfra skole til 1839. |
| Plantype | | |
| Hovedmål | | Etasjer 2 |
| Grunnmur | Pusset mur. | Kjeller |
| Vegger | Tømmer. stående panel | |
| Tak | Ny teglstein | |
| Eksterior | Symmetrisk fasade m. tofags vinduer med åtte småruter i 1. etg. og delvis to og seks ruter i 2. etg. Enkel empireomramming. To enkle dører foran. Laftekasser. En etg. påbygg i gavl mot Hans Nissensgt. | |
| Interior | Synlige bjelker 2 etg. Herrefrisør gml. interiør. | |
| Gårdsplass, Uthus | Finnes ikke. | |
| Ombygging | 1928 Slått sammen med Skolegt. 2 til Hans Nissensgt.14 (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| Ila gml. skole oppr. bygget som skipperhus i 1750 av Mathias Schive, nordjyde | Ønskelige forandringer | |
| | Omgivelser | |
| | Positive | |
| | Vedlikeholdstilstand | B |
| | Antikvarisk tilstand | B |
| Arkitekturvurdering | B | |
| Miljøvurdering | B | |
| Prioritering | B | |
| Dato | 30/9.74 | |
| Sign | J.T: | |

| | | | |
|--|-----------|-----|----|
| Gate | Mellomila | nr. | 29 |
| Eldre bilder | Foto | | |
| Litteratur | | | |
| Kilder | | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | | |
| Kultur-, personalhistorie | | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | | |
| Fremtidige planer | | | |




141.16A



141.16

I.

| | | | |
|------------------------|--|------------|---|
| Gate | Mellomila | nr. | 30 |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Andersen, Odd | | |
| Takst kr. | 25 000 | Areal tomt | 128 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | | |
| Oppført | _____ | tidligst | _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | Oppr. bruk | | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | | |
| Grunnmur | Pusset stein | Kjeller | |
| Vegger | Tømmer, liggende faspanel | Delvis | |
| Tak | Saltak, tegl. | | |
| Eksterior | Jevnt fordelte 2-fags vinduer, mindre i 2. et.. En rute/fag i 2.et. to i 1.et. Flat profilert omramming. Overbord på konsoller. Ny dør, omramming beholdt. | | |
| Interior | Modernisert | | |
| Gårdsplass, Uthus | Grasplen, heller To et., ubebodd, dårlig. | | |
| Ombygging | 1958 Innredn. av bad og wc i 2.et.. Soverom - spisekrok i 1. et. (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | 1958 Planer, 1. og 2. et., snitt 1:100 (BA) | | |
| | Ønskelige forandringer | | |
| | Omgivelser Delvis positive | | |
| | Vedlikeholdstilstand | B | |
| | Antikvarisk tilstand | C | |
| | Arkitekturvurdering | B | |
| | Miljøvurdering | B | |
| | Prioritering | C | |
| | Dato | 23.9.74 | |
| | Sign | J.T. | |

| | | |
|--|-----------|--------|
| Gate | Mellomila | nr. 30 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | |
| 143.73 | | |

I.

| | |
|--|--|
| Gate Mellomila | nr. 31 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Vangen, Kristian | |
| Takst kr. 20 000 | Areal tomt 108 m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| <small>KJENT</small> | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype Tre roms plan. | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 2 |
| Grunnmur Pusset | Kjeller |
| Vegger Tømmer. Liggende faspanel | DElvis |
| Stein | |
| Tak Saltak, tegl. | |
| Eksterior Jevnt fordelte to-fags vinduer m/tre ruter i faget. Flat omramming m/overbord m/fortanning. Tofløyet port m/fyllingsdører. | |
| Interior Synlige bjelker, eldre listeprofiler. | |
| Gårdsplass, Uthus En del brolegning i portgang, ellers grus. Utebodd. En etg. nyere dato. Bind verk. | |
| Ombygging | |
| 1863 Se prot. (5.11.) (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser |
| | Positive |
| | Vedlikeholdstilstand B |
| | Antikvarisk tilstand B |
| | Arkitekturvurdering B |
| | Miljøvurdering B |
| | Prioritering C |
| | Dato 20.9.74 |
| | Sign J.T. |

| | |
|--|---------------|
| Gate Mellomila | nr. 31 |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |



141.17A



141.18

I.

| | |
|---|--|
| Gate Mellomila | nr. 33 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Myhre, Elfrida | |
| Takst kr. 25 000 | Areal tomt 121 m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype _____ | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 2 |
| Grunnmur Pusset mur, dårlig | Kjeller |
| Vegger Tømmer, stående panel | Delvis |
| Tak Saltak, bølgeeternit | |
| Eksterior To-fags vinduer m. tre ruter i hvert fag, enkel flat omramming med profilert overstykke. Enkel dør med s.innramming. | |
| Interior | |
| Gårdsplass, Hellelagt. Velstelt. | |
| Uthus | |
| Ombygging | |
| 1863 Se prot. (21.2) (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| Ønskelige forandringer | |
| Tegl på tak | |
| Omgivelser | |
| Positive | |
| Vedlikeholdstilstand | B |
| Antikvarisk tilstand | B |
| Arkitekturvurdering | B |
| Miljøvurdering | B |
| Prioritering | C |
| Dato | 20.9.74 |
| Sign | JT |


| | | | |
|--|-----------|-----|----|
| Gate | Mellomila | nr. | 33 |
| Eldre bilder | Foto | | |
| Litteratur | | | |
| Kilder | | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | | |
| Kultur-, personalhistorie | | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | | |
| Fremtidige planer | | | |



141.16A

I.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Gate Mellomila | | nr. 35 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Pedersen, Olga | |
| Takst kr. | 25.000 | Areal tomt 108 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | |
| Oppført | tidligst | senest |
| <small>KJENT</small> | | |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | |
| Plantype | Tre-roms plan, svalgangshus. Utv. trapp til 2. etg. | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur | Pusset mur, sprukket. | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, stående panel. | Delvis, utv. nedgang. |
| Tak | Saltak, tegl. | |
| Eksterior | Enkel fasade m. jevnt fordelte to fags vinduer, samt ett tre-fags vindu i hver etasje, alle med to ruter. Flat omramming m. profilert over- og understykke. | |
| Interior | Synlige bjelker, en del eldre listeprofiler. | |
| Gårdsplass, | hellelagt, velstelt. | |
| Uthus | 1. etg. stående panel, ubebodd, velholdt. | |
| Ombygging | 1868 Se prot. (18.7.) (BA) 1862 " " (10.5.) (BA) 1939 Ombygg. av piper, innredn. av störrhus. 2 WC i uthus.(BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | 1939 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) | |
| | Ønskelige forandringer | |
| | Omgivelser Positive | |
| | Vedlikeholdstilstand | B |
| | Antikvarisk tilstand | B |
| | Arkitekturvurdering | B |
| | Miljøvurdering | B |
| | Prioritering | C |
| Dato | 20.9.74 | |
| Sign | J.T. | |

| | | |
|--|------|--------|
| Gate Mellomila | | nr. 35 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | |
| | | 141.20 |
| | | 141.19 |

I.

| | |
|---|--|
| Gate Mellomila | nr. 37 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Ingdahl, Ragna | |
| Takst kr. 25 000 | Areal tomt 131 m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst 1850 senest _____ omkring _____ |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 2 |
| Grunnmur Pusset mur, hel | Kjeller |
| Vegger Tømmer, stående panel | |
| Tak Saltak, bølgeeternit | Delvis. |
| Eksterior Tilmærmet symmetrisk fasade m. tofags vinduer. To ruter i hvert fag. Omramming m. overbord på konsoller. Enkel dør med vindu over. Flatt horisontalbord over vannbord | |
| Interior nederst. Svalgang. | |
| Gårdsplass, Støpt | |
| Uthus 2 et. bindingsverk, st. panel | |
| Ombygging | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| | Ønskelige forandringer Taktekking |
| | Omgivelser Dominerende nabobygn. mot vest. |
| | Vedlikeholdstilstand A |
| | Antikvarisk tilstand B |
| | Arkitekturvurdering B |
| | Miljøvurdering B |
| | Prioritering C |
| | Dato 19/9.74 |
| | Sign L.F. |

| | | |
|--|--|--------|
| Gate Mellomila | | nr. 37 |
| Eldre bilder | | Foto |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |



143.22



141.20A

I.

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---|
| Gate | Mellomila | nr. | 38 |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Mendelsohn, Isak | | |
| Takst kr. | 55 000 | Areal tomt | 189 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig, forretning | | |
| Oppført | _____ | tidligst | _____ senest _____ omkring _____ |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> | |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | Oppr. bruk | | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | | |
| Grunnmur | Pusset mjr | Kjeller | |
| Vegger | Tømmer, liggende faspanel | Delvis | |
| Tak | Saltak, tegl | | |
| Eksterior | Krysspostvinduer i grupper. Flat prifilert omramming. Butikkvinduer i 1.et. Kraftig dobbelt horisontalbånd mellom etasjene. Portdør gml. fyllingsdør. | | |
| Interior | Modernisert 2. et. | | |
| Gårdsplass, Uthus | | | |
| Ombygging | 1883 Forandringer. (BA) 1888 Ny vegg i vestre fløy mot gårdsplass. (BA) 1904 Ombygging av 1. et. Butikken utvidet. (BA) 1950 Innredn. av 1 wc og 2 vedboder i 1. et. | | |
| Tegninger, oppmålinger | 1883 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) 1888 Planer, snitt for lagerbod 1:100 (BA) 1904 Planer for 1. et. 1:100 (BA) 1957 Rivingstillatelse | | |
| | Ønskelige forandringer Males om i strøkets fargeskala | | |
| | Omgivelser Positive | | |
| | Vedlikeholdstilstand | B | |
| | Antikvarisk tilstand | C | |
| | Arkitekturvurdering | C | |
| | Miljøvurdering | B | |
| | Prioritering | C | |
| Dato | 23.9.74 | | |
| Sign | J.T. | | |

| | | |
|--|--|--------|
| Gate Mellomila | | nr. 38 |
| Eldre bilder | | Foto |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |




143.76



143.77

| | | |
|------------------------|---|--|
| Gate | Mellomila | nr. 40 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Heltborg, Felix | |
| Takst kr. | 32 000 | Areal tomt 512 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | |
| Oppført | _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | |
| Plantype | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur | Pusset stein. | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, stående panel. | |
| Tak | Saltak, tegl. | Delvis. |
| Eksterior | Tofags-vinduer med 2 ruter. Flat omramming med kraftigere profilert over og underbord. | |
| Interior | | |
| Gårdsplass, Uthus | | |
| Ombygging | 1907 Trelastskur (BA). 1956 Innredning av w.c. i portinngang. (BA). | |
| Tegninger, oppmålinger | 1907 Plan, snitt for trelastskur 1:100 (BA) 1956 Plan, snitt uthusfløy 1:100 Sit.plan 1:500 (BA) | |
| | Ønskelige forandringer | |
| | Omgivelser | |
| | Positive. | |
| | Vedlikeholdstilstand | B |
| | Antikvarisk tilstand | B |
| | Arkitekturvurdering | B |
| | Miljøvurdering | B |
| | Prioritering | C |
| | Dato | 23.9.1974 |
| | Sign | J.T. |

| | |
|--|------|
| Gate Mellomila nr. 40 | |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |
|  <p>143.79</p> | |


ANTI-KVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Gate | Mellomila | nr. | 41 |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Gustavson, Karl | | |
| Takst kr. | 20 000 | Areal tomt | 137 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | | |
| Oppført | <small>KJENT</small> | tidligst | senest omkring <u>ca 1840</u> <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | Oppr. bruk | | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | Tre-roms plan. | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | | |
| Grunnmur | Pusset stein, dårlig | | Kjeller Uner hele huset. |
| Vegger | Tømmer, stående panel | | |
| Tak | Saltak, tegl, gesimskasse | | |
| Eksterior | Trefags vindu og tofags vindu med hele ruter i 1 etg. Mindre tofags vinduer m/to ruter i 2 etg. To fløyet portinnng. med vindu over. Horisontalbord over vannbord nederst. | | |
| Interior | | | |
| Gårdsplass, Uthus | | | |
| Ombygging | | | |
| Tegninger, oppmålinger | | | |
| Ingen oppl. i BA <i>Brann 7.4.80</i> | | Ønskelige forandringer | |
| | | Tilbakeføring av oppr. vinduer | |
| | | Omgivelser | |
| | | Dominerende blokker 1980 | |
| | | Vedlikeholdstilstand | B |
| | | Antikvarisk tilstand | B |
| | | Arkitekturvurdering | C |
| | | Miljøvurdering | B |
| | | Prioritering | C |
| | | Dato | 19.9.74 |
| | | Sign | L.F. |

| | |
|--|---------------|
| Gate Mellomila | nr. 41 |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |




I.

| | |
|-------------------------------|--|
| Gate Mellomila | nr. 42 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Keiseraas, Ingvald | |
| Takst kr. 35 000 | Areal tomt 279 m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype Midtgangshus | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 2 |
| Grunnmur Forlendet med skifer | Kjeller |
| Vegger Tømmer, stående panel | Delvis |
| Tak Saltak, tegl | |
| Eksterior | To-fags vinduer i grupper. Nye vinduer m. hele ruter. Flat omramming m. empirelign. overstykke. Fyllingsdør m. overlysfelt. To-fløyet port m. overlysfelt. |
| Interior | |
| Gårdsplass, | Hellelagt, terrasert, gressplen på nedre plan. |
| Uthus | En et. bindingsverk, ubebodd. |
| Ombygging | |
| 1866 | Se prot. (1.9) (BA) |
| 1956 | 1 wc i 2. et. ved kjøkken (BA) |
| Tegninger, oppmålinger | |
| 1956 | Planer 1. og 2. et. snitt. 1:100 (BA) |
| | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser Positive |
| | Vedlikeholdstilstand B |
| | Antikvarisk tilstand C |
| | Arkitekturvurdering B |
| | Miljøvurdering B |
| | Prioritering C |
| Dato | 23.9.74 |
| Sign | J.T. |

| | | |
|--|-----------|--------|
| Gate | Mellomila | nr. 42 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |



143.60



143.61

I.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Gate | Mellomila | nr. 43 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Dahl, Jan Erling | |
| Takst kr. | 20 000 | Areal tomt 131 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | |
| Oppført | tidligst _____ | senest _____ omkring _____ |
| <small>KJENT</small> | | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | |
| Plantype | Tre-roms plan. | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur | Pusset stein. Hel | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, stående panel | Under hele. |
| Tak | Saltak, tegl. | |
| Eksterior | Enkel fasade. Tofags vinduer m/tre ruter i hvert fag. Flatt profilert omramming (ant. tidl. 1800). Port-inngang med tofløyet dør m/vindu over. Flatt profilert omramming. | |
| Interior | Vekselpanel himlinger | |
| Gårdsplass, Uthus | | |
| Ombygging | 1882 Heving av huset. Heving av taket i 2 etg. (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| | Ønskelige forandringer | |
| | Omgivelser | |
| | Positive | |
| | Vedlikeholdstilstand | B |
| | Antikvarisk tilstand | B |
| | Arkitekturvurdering | B |
| | Miljøvurdering | B |
| | Prioritering | C |
| Dato | 19.9.74 | |
| Sign | L.F. | |

| | |
|--|---------------|
| Gate Mellomila | nr. 43 |
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |





143.15

143.19

143.17

I.

| | |
|--|---|
| Gate Mellomila | nr. 44 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Fredriksen, Einar | |
| Takst kr. 30000 | Areal tomt 172m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| <small>KJENT</small> | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner |
| Byggherre | Oppr. bruk |
| Arkitekt | |
| Plantype | |
| Hovedmål | Etasjer 2 |
| Grunnmur Puset stein. | Kjeller |
| Vegger Tømmer, liggende faspanel. | |
| Tak Saltak, tegl. | Delvis. |
| Eksterior Tofags-vinduer med tre ruter, mindre i 2.etasje. Flått profilert omramming, overbord i 1.etasje på konsoller. Tofløyet dør med glassfelt. | |
| Interior Gressplen | |
| Gårdsplass, En etasje dårlige. | |
| Uthus | ↓ |
| Ombygging | |
| 1879 Nye vinduer, dører og gulv i h.bygningen (BA) | |
| 1879 Ny uthustrapp (BA) | |
| 1963 Innstallasjon av 1 w.c. i hver etasje (BA). | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| 1963 Planer 1. og 2. etasje 1:100 (BA). | |
| | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser |
| | Positive. |
| | Vedlikeholdstilstand B |
| | Antikvarisk tilstand B |
| | Arkitekturvurdering B |
| | Miljøvurdering B |
| | Prioritering C |
| | Dato 20.9.1974. |
| | Sign J.T. |

| | | |
|--|-----------|--|
| Gate | Mellomila | nr. 44 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | |  |
| 143.82 | | 143.83 |

I.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Gate | Mellomila | nr. 45 |
| Betegnelse | | |
| Eier 1970 | Byggteknikk | |
| Takst kr. | 35000 | Areal tomt 163m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | |
| Oppført | tidligst | senest |
| <small>KJENT</small> | | |
| Siste brann | Tidligere branner | |
| Byggherre | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | |
| Plantype | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | |
| Grunnmur | Pusset mjr, dårlig | Kjeller |
| Vegger | Tømmer, liggende faspanel | Under hele huset |
| Tak | Saltak, tegl | |
| Eksterior | T-postvinduer m. flat omramming. Overbord i 1.et. på konsoller. Horisontalbånd som underbord i 2. et. | |
| Interior | | |
| Gårdsplass, | Heller, grus, kuppelstein | |
| Uthus | Bindingsverk, st. panel, eldre vinduer, dårlig | |
| Ombygging | | |
| 1896 | Heving av huset og begge etasjer. Forsterket takkonstruksjon. Utgravd kjeller m. urv. kjellertrapp mot gata. Butikk i kjeller. (BA) | |
| 1906 | Bølgeblikktak over kjellernedgang. (BA) | |
| Tegninger, oppmålinger | | |
| 1896 | Planer, snitt, fasade 1:100 (BA) | |
| | | Ønskelige forandringer |
| | | Omgivelser Positive |
| | | Vedlikeholdstilstand B |
| | | Antikvarisk tilstand B |
| | | Arkitekturvurdering C |
| | | Miljøvurdering B |
| | | Prioritering C |
| | | Dato 19.9.74 |
| | | Sign L.F. |

| | | | |
|--|-----------|-----|----|
| Gate | Mellomila | nr. | 45 |
| Eldre bilder | Foto | | |
| Litteratur | | | |
| Kilder | | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | | |
| Kultur-, personalhistorie | | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | | |
| Fremtidige planer | | | |



Film mgl.

143. 18


I.

| | |
|--|--|
| Gate Mellomila | nr. 46 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 Skorgen, Arthur | |
| Takst kr. 40 000 | Areal tomt 255 m ² bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført _____ | tidligst _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann _____ | Tidligere branner _____ |
| Byggherre _____ | Oppr. bruk _____ |
| Arkitekt _____ | |
| Plantype _____ | |
| Hovedmål _____ | Etasjer 1½ |
| Grunnmur Forblendet m. pusset skifer | Kjeller |
| Vegger Tømmer, stående panel. | Delvis |
| Tak Saltak, kobbhus over dør og i gavl | |
| Eksterior T-postvinduer m. enkel empire-omramming. Tofløyet inn-gangsdør med fyllinger og overlysfelt. Vakkert trapp-rekkverk. | |
| Interior Eldre listeprofiler. | |
| Gårdsplass, Gressplen m. heller, meget velhold og pen. | |
| Uthus En etasje ubebodd, opprinnelig, velholdt. | |
| Ombygging | |
| 1868 | Se prot. (11.5) (BA) |
| 1875 | " " (20.10) (BA) |
| 1946 | 2 kobbhus på loftet over 1.et. (BA) |
| 1969 | wc i kjelleren. (BA) |
| Tegninger, oppmålinger | |
| | Ønskelige forandringer |
| | Omgivelser Positive, men uten sammenheng vestover |
| | Vedlikeholdstilstand A |
| | Antikvarisk tilstand B |
| | Arkitekturvurdering C |
| | Miljøvurdering B |
| | Prioritering C |
| Dato | 20.9.74 |
| Sign | J.T. |

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Gate | Mellomila | nr. 46 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |



143.84



143.85

I.

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|---|
| Gate | Mellomila | nr. | 48a |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | | |
| Takst kr. | 45 000 | Areal tomt | 870 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | | |
| Oppført | _____ | tidligst | _____ senest _____ omkring _____ |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | Oppr. bruk | | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | | |
| Grunnmur | Pusset mur | Kjeller | |
| Vegger | Tømmer, liggende faspanel. | Delvis. | |
| Tak | Saltak, tegl. | | |
| Eksteriør | 48a og 48b tilnærmet identisk. Tilnærmet symmetrisk oppbygget fasade. T-post vinduer med flat omramming, overstykker på konsoller. Underbord som profilert hor.- | | |
| Interiør | bånd. Stående panel under vinduer i 1. et. Fyllingsdører intakt, en del eldre listeprofiler. | | |
| Gårdsplass, Uthus | Ingen. | | |
| Ombygging | 1865 Se prot. (6.8.) 1867 " " (5.10, 28.1.) 1869 " " (30.8, 5.11) 1900 Trappehus av mur for tidl. stallbygn. Forandr. av 2.et. i den vestl. del av h.bygn. 1925 Garasje av mur. (BA) 1926 Vognskur av tre kledd med jernplater. (BA) 1935 Garasje - bilrep.verksted. Vinduer i gavlene. (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | 1972 Rivingstillatelse for uthusene. (BA) | | |
| 1900 | Planer, snitt fasade for stall 1:100. Sit.plan 1:1000 (BA) | | |
| 1926 | Sit.plan. (BA) | | |
| 1935 | Sit.plan 1:250.(BA) | | |
| | | Ønskelige forandringer | |
| | | Omgivelser Uten sammenheng. | |
| | | Vedlikeholdstilstand | B |
| | | Antikvarisk tilstand | B |
| | | Arkitekturvurdering | B |
| | | Miljøvurdering | C |
| | | Prioritering | C |
| | | Dato | 20.9.74 |
| | | Sign | J.T. |

| | | |
|--|-----------|---------|
| Gate | Mellomila | nr. 48a |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |



I.

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|---|
| Gate | Mellomila | nr. | 48 b |
| Betegnelse | | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | | |
| Takst kr. | 30 000 | Areal tomt | 185 m ² bygninger m ² |
| Bruk | | | |
| Oppført | <small>KJENT</small> | tidligst | senest |
| Siste brann | | Tidligere branner | omkring <small>ANTATT</small> |
| Byggherre | | Oppr. bruk | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | Svalgangshus | | |
| Hovedmål | | Etasjer | 2 |
| Grunnmur | Stein delv. pusset dels for- | | Kjeller |
| Vegger | bl. m. skifer | | |
| Tak | Tømmer, liggende faspanel Saltak, tegl. | | |
| Eksterior | Enkel fasade m. flat omramming og dobbelt overstykke. T-postvinduer m. hele ruter. Påbyggn. dels i forblendet mur. | | |
| Interior | Modernisert | | |
| Gårdsplass, Uthus | Trang, hellelagt. To et. bindingsverk. Ubebodd, dårlig. | | |
| Ombygging | 1886 Forandring (BA) 1942 Installasjon av 1 bad og 2 wc. (BA) 1940 Treskur kledd m. sponplater. (BA) 1946 Lagerskur. (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | 1940 Sit.plan 1:1000 (BA) 1942 Planer 1. og 2. et. 1:100 (BA) | | |
| | | Ønskelige forandringer | |
| | | Omgivelser Uten sammenheng | |
| | | Vedlikeholdstilstand | B |
| | | Antikvarisk tilstand | C |
| | | Arkitekturvurdering | C |
| | | Miljøvurdering | C |
| | | Prioritering | C |
| | | Dato | 20.9.74 |
| | | Sign | J.T. |

| | | | |
|--|-----------|-----|------|
| Gate | Mellomila | nr. | 48 b |
| Eldre bilder | Foto | | |
| Litteratur | | | |
| Kilder | | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | | |
| Kultur-, personalhistorie | | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | | |
| Fremtidige planer | | | |



143.67



143.86

I.

| | | | |
|------------------------|--|------------|---|
| Gate | Mellomila | nr. | 49 |
| Betegnelse | Pumpervolden | | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune | | |
| Takst kr. | 35 000 | Areal tomt | 984 m ² bygninger m ² |
| Bruk | Bolig | | |
| Oppført | <small>KJENT</small> | tidligst | 1800 senest omkring <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner | | |
| Byggherre | Oppr. bruk | | |
| Arkitekt | | | |
| Plantype | | | |
| Hovedmål | Etasjer 2 | | |
| Grunnmur | Kjeller | | |
| Vegger | Tømmer, stående panel | Ingen | |
| Tak | Saltak, tegl. | | |
| Eksterior | I hovedhus tofags vinduer m/to ruter. Profilert overbord i 1. etg. ellers flat omramming. I tilbygg tofags vindu m/seks ruter. Renne her på konsoller. Barokk overstykker. | | |
| Interior | En del eldre dører og listverk | | |
| Gårdsplass, | Støpt, sprukket | | |
| Uthus | Ubebodd, dels opprinnelig, dels nyere dato. | | |
| Ombygging | 1918 Stall i uthus (BA) 1949 Påbygging av brakke (BA) 1966 Riving av garasjeskurene (BA) | | |
| Tegninger, oppmålinger | 1918 Planer, fasade, 1:100, for uthus (BA) 1949 Planer snitt fasade 1.100 for brakke. Sit.plan 1:1000 (BA) | | |
| | Ønskelige forandringer | | |
| | Omgivelser | | |
| | Uten sammenheng | | |
| | Vedlikeholdstilstand | C | |
| | Antikvarisk tilstand | B | |
| | Arkitekturvurdering | B | |
| | Miljøvurdering | - | |
| | Prioritering | - | |
| | Dato | 19.9. | |
| | Sign | L.F. | |

| | | |
|--|--|---------------|
| Gate Mellomila | | nr. 49 |
| Eldre bilder | | Foto |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | 143.7 |
|  | | 143.9 |